

	Prosedyrer og prosesser og mål		
	Instruks		
	Ansvarlig for arbeidet (AFA) (Høringsutkast)		
	ID: ID11418	Versjon:1.00	EK-Ansvarlig: Rolf Hilstad
Gradering: Åpen	Gyldig fra: 18.12.2025	Gyldig til: 18.12.2027	Godkjent av: Johan G. Hernes
Opplysninger fra Linea legges inn her manuelt	ID i Linea		Dokumentansvarlig i Linea
			Godkjent av i Linea

1. Formål

Ivareta sikkerheten til personell ved arbeid på eller nær ved nettselskapenes lavspenningsanlegg.

2. Omfang

Den som er godkjent som AFA kan fylle denne rollen på alle lavspenningsanlegg tilhørende Linea og Tensio.

3. Definisjoner

- PVU – Personlig verneutstyr
- FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
- LFS – Leder for sikkerhet
- LFK – Leder for kobling
- AFA – Ansvarlig for arbeidet

4. Ansvar og myndighet

Den som er godkjent og utpekt som AFA plikter å følge denne instruks.

5. Beskrivelse

Helse og sikkerhet

Krav til

verneutstyr/bekledning:

- I hht gjeldende instruks
- Synlig markering som AFA

Risikoer:

- Strømgjennomgang
- Lysbue
- Farer avdekt i risikovurdering

Kompetansekrav

- Årlig kurs i FSE
- Årlig gjennomgang av førstehjelp
- Energimontør/elektriker/ingeniør

Ytre miljø

- Det kan være fare for brann i tørt terreng dersom strømførende eller varme deler faller på marken.

6. Oppgave/fremgangsmåte

Godkjenning:

AFA godkjennes gjennom kryss for AFA i sikkerhetskortet.

Utpeking skal skje på en av følgende måter:

- AFA pekes ut av person med kryss for utpeking av AFA i sikkerhetskort.
- Ved planlagt arbeid i lavspennetnettet som utføres av ansatte i nettselskapene, skal utpeking av AFA dokumenteres i nettselskapets ordresystem.
- Ved planlagt arbeid i lavspennetnettet som utføres av innleide entreprenører, er utpeking og dokumentasjon av AFA delegert til entreprenørens faglige ansvarlige.
- Ved tilkallingsoppdrag kan ansatte i nettselskapene og innleid personell med godkjenning som LFS/AFA, utpeke seg selv som AFA.
- Det skal fremgå av SJA hvem som er AFA.

7. Gjennomføring av arbeidet:

Det forventes at den som er utpekt som AFA har god kjennskap til og opplæring innenfor FSE. For den praktiske utførelsen av rollen AFA vises til REN-blad 1020.

- Der det ikke er prøvestøpsel i vernet, skal det være 2 personer til stede ved arbeid i åpne styrestrømkretser.
- Det er viktig å velge arbeidsmetode ut fra risikoen for at spenning kan komme fra flere hold.
- AFA skal vurdere om det er behov for synlig merking av AFA (armbind el.)

Vedlegg:

Referanser: